

Belegdatum



Kundennummer




Angebot



Kosteneinschätzung freibleibend und unverbindlich. Zylinderkopfdichtung erneuern, ohne Verbundarbeiten, Nissan Patrol Y60 6 Zyl RD28 Typ 7105 446 EZ März 1993 - 85 KW Auto wurde nicht gesichtet oder geprüft.

Pos.	Beschreibung	Menge	Netto EP	Zzgl. USt.	Rabatt	Netto GP
1	Bereits erledigt: Angebotserstell- und Recherchekosten- Youngtimer-Oldtimer-Teilercherche/ Werkstattdaten, usw Hier wird nur anteilig der Aufwand angezeigt und in Rechnung gestellt. Die Kosten werden bei Auftragserteilung zu 50% gut geschrieben	1,00 Stück	38,00 €	19,00 %		38,00 €
2	Ausbau Zylinderkopf; Ausbau Luftversorgung, Abgasanlage, Kraftstoffeinspritzung, Druckverrohrung Lader soweit vorhanden, Ausbau Katalysator, Ausbau Ladeluftkühler Ausbau AGR Komponenten und ggf. dessen Kühler, (falls vorhanden), ohne Reparaturen, Material oder Reinigungsarbeiten und anschließender Rückbau. Ohne Ventilspieljustagen, ohne Material oder sonstigen Verbundreparaturen oder Service/Wartungsarbeiten	1,00 Stück	850,00 €	19,00 %		850,00 €
3	Eventualposition; Klimaanlage entleeren, Bauteile ggf. gegen Feuchtigkeitsaufnahme abdichten, soweit Anlage geöffnet werden muss. Anschließende Neubefüllung, ohne Reparatur und Ersatzteile oder erweiterte Prüf- und Korrekturarbeiten Achtung altes Kältemittel R12 kann nicht befüllt werden. Muss die Klimaanlage entleert werden kann Sie durch uns nicht gefüllte werden. Angebot gilt komplett für R134a	0,00 Stück	110,00 €	19,00 %		0,00 €



Telefon
Fax
USt-IDNr.



Kreditinstitut
Kontoinhaber
BIC (SWIFT)
IBAN



Angebot

Pos.	Beschreibung	Menge	Netto EP	Zzgl. USt.	Rabatt	Netto GP
4	Bauteilannahme Zylinderkopf und visuelle Beurteilung. Demontage und anschließende Komplettierung des Bauteils. Ohne Reparatur, Reinigung oder Ersatzteile.	1,00 Stück	165,00 €	19,00 %		165,00 €
5	Prüfen der Ventilfehrungen	12,00 Stück	1,00 €	19,00 %		12,00 €
6	Zylinderkopf oder Bauteil chemisch im Heißbad reinigen zur Vorbereitung zum Beispiel für Abdrückarbeiten oder weiteren Handhabungen	1,00 Stück	17,50 €	19,00 %		17,50 €
7	Gereinigten/sauberen und nackten Zylinderkopf heiß Abdrücken zur Dichtproben- und Rissprüfung. Bitte achten Sie darauf, dass bei Zusendung des Bauteils alle Wasseranschlüsse, Thermostatgehäuse, Verschlußdeckel und Schlauchanschlußstutzen, usw. mitgeliefert werden. Sollten aufwendige Verschlußarbeiten- aufgrund komplizierter Geometrien- notwendig werden, so müssen nach Absprache Adapter gefertigt werden (dies ist manchmal bei nicht gängigen Konstruktionen notwendig)	1,00 Stück	80,00 €	19,00 %		80,00 €
8	Eventualposition auf Wunsch, Absprache oder Notwendigkeit: Ventil Einlass oder Auslaß , visuell auf Beschädigung prüfen, Rundlaufprüfung und Entkokung	0,00 Stück	4,35 €	19,00 %		0,00 €
9	Eventualposition auf Wunsch, Absprache oder Notwendigkeit: Dichtwinkel am Ventil neu Schleifen als Korrektur nach Verschleiss. 1 Winkel Schnitt. 30 oder 45 Grad oder Notwendigkeit. Bei Sonderventilen oder Ventilen höchster Materialgüte 0,90€ Aufschlag	0,00 Stück	5,65 €	19,00 %		0,00 €
10	Eventualposition auf Wunsch, Absprache oder Notwendigkeit: Ventilsitz nachfräsen auf Ventilsitzfräsmaschine nach Serienvorgabe bei Beschädigung oder Verschleiß	0,00 Stück	17,55 €	19,00 %		0,00 €
11	Demontage der alten Ventilschaftdichtung bei demontiertem Kopf und bereits ausgebautem Ventil sowie Einbau einer neuen Ventilschaftdichtung, ohne Material	12,00 Stück	1,25 €	19,00 %		15,00 €

Telefon
Fax
USt-IDNr.

Kreditinstitut
Kontoinhaber
BIC (SWIFT)
IBAN

Angebot

Pos.	Beschreibung	Menge	Netto EP	Zzgl. USt.	Rabatt	Netto GP
12	Zylinderkopf auf Parallelität planen. Oder schleifend bearbeiten mit größerer Rautiefe bei Weichstoffdichtungen. Oder Guss Köpfe schleifen, bzw. nach Vorgabe planend bearbeiten. Abtrag bis zu 0,2 mm. Bei Köpfen mit Winkelfläche Sonderzuschlag für Aufspannung mit Schräge auf Winkeltisch. Bei Materialabtrag zur Verdichtungserhöhung im Motorsportbereich oder extrem verzogener Bauteile pro 0,1mm zusätzl. Abnahme- 9,5 Euro Aufschlag	1,00 Stück	82,50 €	19,00 %		82,50 €
13	Aufbereitung der Reparatur sonstiger Teile?	1,00 Stück	0,00 €	19,00 %		0,00 €
14	Ölwechsel - Austausch Motorenöl SAE 5W30 LL gemäß Herstellerspezifikation Nissan, ohne ÖL inkl. Altmittelentsorgung	1,00 Stück	39,00 €	19,00 %		39,00 €
15	Motorenöl SAE 10W 40 teilsynth.	6,40 Liter	8,75 €	19,00 %		56,00 €
16	Austausch Frostschutzmittel (Füllmenge knapp 14 Liter) D 0 silikatfrei; Herstellerfreigabe VW TL 774 Ausf. F; Herstellerfreigabe MB 325.3; Herstellerfreigabe MAN 324 Typ SNF	7,00 Liter	7,95 €	19,00 %		55,65 €
17	Austausch Glühstifte nach Absprache	1,00 Stück	0,00 €	19,00 %		0,00 €
18	Sonstiges?	1,00 Stück	0,00 €	19,00 %		0,00 €
19	Zylinderkopfdichtung Nissan in Erstausrüsterqualität - Variante je nach Kolbenüberstand -Preis kann daher auch leicht variieren.	1,00 Stück	158,10 €	19,00 %	25,00 %	118,58 €
20	Zylinderkopfdichtsatz in Erstausrüsterqualität ohne Zylinderkopfdichtung; mit Ventilschaftabdichtung; zusätzlich benötigter Artikel ZKS: 710.100	1,00 Stück	154,65 €	19,00 %	25,00 %	115,99 €
21	Zylinderkopfschraubensatz in Erstausrüsterqualität Gewindemaß M 12; Gewindesteigung 1,75 mm; Länge 112 mm; Innensechskant	1,00 Stück	128,35 €	19,00 %	30,00 %	89,85 €
22	Dichtung Düse	6,00 Stück	2,45 €	19,00 %		14,70 €
23	Eventualposition auf Wunsch, Absprache oder Notwendigkeit: Erneuerung Thermostat ohne Material als Verbundarbeit -Richtwert	0,00 Stück	27,50 €	19,00 %		0,00 €
24	Eventualposition auf Wunsch, Absprache oder Notwendigkeit: Thermostat -Zubehör	0,00 Stück	16,80 €	19,00 %		0,00 €
25	Ölfilter Mann oder vergleichbar hochwertig	1,00 Stück	17,15 €	19,00 %	15,00 %	14,58 €

Telefon
Fax
USt-IDNr.

Kreditinstitut
Kontoinhaber
BIC (SWIFT)
IBAN

Angebot

Pos.	Beschreibung	Menge	Netto EP	Zzgl. USt.	Rabatt	Netto GP
26	Zahnriemensatz wurde erneuert aber kaum genutzt, lt Info Kunde. Daher nur Erneuerung des Riemen selber Profiqualität BP/ Conti und Co	1,00 Stück	62,34 €	19,00 %	30,00 %	43,64 €
27	Beschaffungskosten der Materialien von diversen Zulieferer mit Sonderbeschaffung, pschl.	1,00 Stück	20,00 €	19,00 %		20,00 €
28	Dieses Angebot ist unverbindlich / freibleibend und ist mit Erstelldatum 4 Wochen gültig.	1,00 Stück	0,00 €	19,00 %		0,00 €

Wir behalten uns Preisänderungen vor.

Gesamtbetrag netto 1.827,99 €
Zzgl. 19,00 % USt. auf 1.827,99 € 347,32 €

Gesamtbetrag 2.175,31 €

Zahlungsbedingung: Sofort fällig nach Rechnungsstellung (vor Auslieferung/Übernahme der Ware) oder nach Vereinbarung.

Wir lieben zufriedene Kunden. Bewerten Sie uns unter:

oder schreiben Sie eine Rezension auf [GOOGLE](#)

Unsere AGBs finden Sie im Internet unter

Telefon
Fax
USt-IDNr.

Kreditinstitut
Kontoinhaber
BIC (SWIFT)
IBAN